Poniższy dokument jest rozszerzeniem dokumentacji systemu Golem OEE MES dostępnej na stronie neuron.com.pl

### W skrócie

- Operator może wprowadzić zlecenie ręcznie, wprowadzić z użyciem kartoteki produktów albo wybrać z listy zleceń przygotowanych przez planistę
- Zlecenie może zostać "wpisane" do bazy systemu z zewnątrz, np. z systemu ERP lub APS a system może dostarczać tym systemom informacji zwrotnej o realizacji zlecenia
- Kartoteka produktów to baza z opisem produktów na podstawie których generowane są zlecenia
- Integralną częścią opisu produktu jest karta informacyjna produktu która może zawierać jego szczegółowe opisy, zdjęcia oraz pliki pdf
- Menadżer zleceń pozwala na wygodne przygotowanie zleceń produkcyjnych

## Jak zlecenia zmienia operator i skąd się one biorą w systemie

Kto je tworzy, jak się je tworzy, kto i jak powiadamia system że ta maszyna realizuje to zlecenie?

- 1) Operator wpisuje ręcznie zlecenie podając wszystkie wymagane parametry z nazwą produktu włącznie
- Nadzór przygotowuje listę produktów określając wszystkie wymagane parametry, operator wybiera produkt z listy i zależnie od konfiguracji dopisuje ręcznie numer zlecenia oraz ilość zamówioną.
- Nadzór przygotowuje listę produktów a następnie z ich użyciem przygotowuje listę zleceń do wykonania, operator wybiera z listy zlecenie które zaczyna realizować
- 4) Operator wybiera zlecenie z listy podobnie jak w punkcie 3 ale lista zleceń jest aktualizowana przez program zewnętrzny, np. system ERP lub APS przez bezpośredni ich zapis do bazy danych.
- 5) W trybie uproszczonym operator wydaje polecenie wygenerowania pseudo zlecenia podając podstawowe parametry (jeśli nie są ustalone w konfiguracji na stałe ) takie jak krotność i / lub czas cyklu. System sam tworzy uproszczone zlecenie

#### Ręczne wprowadzenie zlecenia

Najprostszą, choć najmniej efektywną metodą wprowadzania zlecenia do systemu jest jego ręczne dodanie.

Głównymi wadami tego trybu jest podatność na błędy obsługi oraz brak powiązania z produktem – nie można uwzględnić takiego zlecenia w raportach dla produktu, skorzystać z karty informacyjnej produktu, etc.

Zaletą jest to że operator może wprowadzić zlecenie dla którego nie przygotowano wcześniej zlecenia lub produktu.

Parametry zlecenia	
produkt	PODTAWA UCHWYTU WENTYLATORA
Zlecenie	WXC-11-3-2/2017
krótki opis	
narzędzie	
ilość zamówiona	8 000 🔺 🔽 🔛
krotnosc	2.0 🔺 🗶 🏢
optymalna krotność	2 🔺 🔽 🏥
czas cyklu	2.37 🔺 🗙 🎫
w opakowaniu	100 🔺 🔻 🏥
czas przezbrajania	60 min. 🔺 🔻 🏥
czas ustawiania	30 min. 🔺 🔻 🌐
nr rysunku	WCM - KF11-2
program cnc	wxc1212.job
XiButton1	XiButton2

### Wybór produktu i uzupełnienie numerem zlecenia i ilością zamówioną



W tym trybie pojawia się lista produktów przypisanych do maszyny. Operator klika w produkt i pojawia się formularz w którym wpisujemy numer zlecenia i ilość zamówioną ( o ile konfiguracja wymaga jej podania )

Na liście produktów pojawiają się produkty zdefiniowane w kartotece produktów do których przypisano maszynę dla której tworzymy zlecenie oraz te produkty które nie są powiązane z żadną maszyną

### Wybór zlecenia z listy zleceń

Trzecia metoda to wybór zlecenia z listy zdefiniowanych uprzednio zleceń.

Lista zleceń przygotowujemy w edytorze zleceń ( zobacz menadżer zleceń ) albo zostaje ona wprowadzona do bazy danych systemu Golem z innego systemu, np. z systemu ERP.



# Kartoteka produktów

Kartoteka to lista produktów z przypisanymi wszystkimi parametrami takimi jak krotność, optymalny czas cyklu, gramatura, ilość w opakowaniu, optymalny czas przezbrajania itp. Lista parametrów opisana jest niżej.

#### WAŻNE.

Gdy edytujemy produkt widoczne są wszystkie parametry nawet jeśli nie są one używane przez nadzorcę.

Jeśli produkt będzie realizowany na maszynie



ze stałą krotnością – np. zawsze nalewamy jedną butelkę w cyklu to krotność ustalamy w konfiguracji maszyny. Mimo to będzie ona widoczna podczas edycji produktu – możemy ją po prostu zignorować.

Do każdego produktu możemy przypisać maszyny na których produkt ten może być realizowany. Jeśli nie przypiszemy żadnej maszyny to produkt będzie mógł być użyty dla każdej z maszyn – produkty takie oznaczone są w kolumnie ASV.

### Karta informacyjna produktu

Integralną częścią opisu produktu jest jego karta informacyjna.

📓 Informacje o produkcie	Informacje o produkcie - Edycja
Obudowa PX11/3/Black obudowa pilota PC, czarna, ABS, kxtronic	Obudowa pilota PC, czama, ASB, kutonic           Opisti J         Opisz         Zdjęca i rysunk, piki
Parametry       Opi 1       Opi 2       Zdjeca, rysunik, piki       Narzędzie         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota       Image: Work kompletnego pilota         Image: Work kompletnego pilota	User       Light year         Dodg/zmref       User         Widok kompletnego pilota       elementy pilota         Pik 1       Patovanie produktów na paletach         Pik 2       Pricedury kontroli jakości         Pik 3       mi X

widok karty

edytor karty

Karta informacyjna składa się z kilku zakładek. Na pierwszej znajduje się lista parametrów. Druga i trzecia to pola tekstowe z dowolnym tekstem – mogą to być dowolne opisy, np. ustawienia maszyn, pisy komponentów etc. Domyślne nazwy zakładek (opis 1 i opis 2) można zmienić. Kolejna zakładka to 4 zdjęcia i 3 pliki pdf wybierane z kartoteki plików.

Ostatnia zakładka jest widoczna jeśli do produktu przypisano narzędzie. Znajduje się na niej opis narzędzia, jego dwa zdjęcia i plik pdf, jeśli takowy dodano.

# Menadżer zleceń



Operator może wybrać zlecenie z uprzednio przygotowanej listy zleceń. A gdzie lista jest przygotowywana?

W narzędziu zwanym menadżerem zleceń.

Okno menadżera zleceń podzielone jest na dwie części: z lewej strony widoczna jest lista maszyn z wybranej grupy, z prawej lista zleceń dla wybranej z listy maszyny.

Na liście widoczne są tylko te maszyny które są skonfigurowane do wyboru zlecenia z listy. Możemy zobaczyć wszystkie maszyny z grupy wyłączając przełącznik obok selektora grupy. Dla maszyn z wyborem produktu z prawej strony widoczna będzie lista produktów przypisana do wybranej maszyny.

9	Golem OEE MES [ 90.1.0 ] Nei Menadzer zleceń	uron 1	994-2017	'							<b>Q</b> 🖻 🖂	_ 🗆 🗙	Zamknij
Wsz	ystkie maszyny	٠	🖂 Tylko	o z obsługą listy zlec	eń.			Kartoteka prod	luktów	Kartoteka	narzędzi		
sv	Maszyna		Operati	or wybiera produkt, (	dopisuje numer zlecen	ia i Ilość zamówiona							
1	whyskarkaA1 T0Z1	Ш	Grue	ax		Indeks X		Karta in	formacvina				
6	Butelczarka ABC					Contract (contract)	1		1				
4	WhyskarkaATM1 T0Z1		iđ	Grupa	Produkt	æ	Nazwa rozszerzona		000	Kx	Narzędzie		^
2	Mala whyskarka AK1 ToZ0		10	Gr. Tow. 1	Korpus TRES		Korpus dla jakiegoś elementu		21.40	4	Fam11/3-4		
5	ABCD test T0Z0		13	Gr. Tow. 1	Obudowa PX11	3/Black	obudowa pilota PC, czarna, ABS	, kotronic	22.31	2	E-PX11		
10	TesterPZ T020		18	Gr. Tow. 2 Elektronika 01	TPT22/G	0	Obudowa konwedera stara		16.00		TRT23/65		
7	Drukarka Foli DF		8	Opakowania	opakowanie TT	1-C			3.41	-	THE DES		
8	Arburg1CX T0Z2		20	Opakowania	opakowanie TT	1-D/SVT			4.00	4	1		1
9	Arburg2CX T0Z2												
11	KM GTR T0Z1												
12	KM X1 T071												
13	KM X2 T0Z1												
14	KM X3 T0Z1												
15	KM X4 T0Z1												
16	Liia BTXT												
17	C08 C1												
18	C08 C2												
19	C08 C3												
20	C08 C4												
21	C08 C5												
22	wtryskarka WTRA 1M												
23	wfnskarka WTRA2M												
24	whyskarka WTRA3M												
25	wtryskarka WTRA-4M												
26	whyskarka WTRA5M												
27	wtryskarka WTRA 6M												
28	wtryskarka WTRA7M												

#### Lista zleceń oczekujących

W menadżerze zleceń tworzymy listę zleceń oczekujących. Zlecenie i zlecenie oczekujące to nie jest to samo ! Zlecenie oczekujące to wzorzec na podstawie którego system utworzy nowe zlecenie kiedy taką akcję podejmie operator. Zostanie ono wtedy oznakowane jako gotowe i może zostać usunięte.

#### Dodawanie zleceń do listy

Dodaj	Dodaj
produkt PRODUKT KP	produkt OBUDOWA PX11/3/BLACK ID13 PRODUKT KP Zlecenie PX11/3/345-5/2017 PRODUKT KP
pole sortujące 0 🗧 Niewidoczne dla operatora Nie 🐠 Gotowe Nie 🐠	pole sortujące 0 🗧 Niewidoczne dla operatora Nie 🔶 Gotowe Nie 🕩
aby uzyskać dostęp do parametrów musisz wybrać produkt	Ilość zamówiona 6000
	uwagi do realizacji
	Narzędzie F-PX11 Forma obudowy pilota PX11
	Krotność 2.00
	Opt. krotność 2
	Czas cyklu (OCC) 22.31 Skalkulacja wydajności
	W opakowaniu 100.00
	gramatura 6.11
	Opt. czas przezbrajania 15 💼 min.
	Opt. czas ustawiania 10 🔳 min.
	kolor 345-34-433
Tak	Tak NIE

Zlecenie oczekujące zawsze tworzone jest z użyciem kartoteki produkt. Po otworzeniu okna musimy najpierw przyciskiem [produkt] przywołać listę produktów dedykowanych dla tej maszyny albo przyciskiem [KP] otworzyć w tym celu kartotekę produktów.

Po wybraniu produktu przypisane zostają wszystkie parametry (poza ilością zamówioną) które możemy indywidualnie mienić jeśli istnieje taka potrzeba.

#### Parametry sort, niewidoczne dla operatora i gotowe

Są trzy specjalne parametry które nie dotyczą bezpośrednio samego zlecenia tylko organizacji listy. Kiedy operator otworzy listę wyboru zleceń oczekujących zobaczy listę w kolejności dodania rekordów Możemy zmienić tę kolejność manipulując wartością parametru sort – im większy tym rekord jest wyżej na liście.

Parametr " ukryj dla operatora" powoduje ukrycie rekordu w liście widocznej przez operatora – możemy przygotować zlecenia do realizacji "na później".

Parametr "gotowe" nadawany jest automatycznie podczas wybrania zlecenia przez operatora. Można go zmienić jeśli np. wybrano zlecenie przypadkowo albo gdy chcemy "przerobić" zlecenie oczekujące na nowe.

### Zmiana parametrów w trakcie trwania zlecenia

W zależności od konfiguracji istnieje możliwość zmiany niektórych parametrów podczas realizacji zlecenia. Parametry zmienia uprawniony pracownik za pomocą poleceń w W praktyce najczęściej zmienianym parametrem jest ilość zamówiona.

### Zawieszanie i wznawianie zleceń

Każde zlecenie można zawiesić. Oznacza to przerwanie jego realizacji i zapisanie stanu wszystkich liczników. Zlecenie takie otrzymuje status "zawieszone". Zawieszenie przydać się może w sytuacji gdy z jakiegoś powodu trzeba a maszynie zrobić cos innego. Może też być tak że produkujemy partię produktu która wymaga np. oceny a ocena ta trwa tak długo że utrzymywanie maszyny przez ten czas w postoju było by nieefektywne.

# Formalne potwierdzenie, punkt kontrolny

Czas	i	Powiadomienie	Komentarz		Zlecenie	Użytkownik	Operator
00:11:33		Punkt kontrolny zlecenia	Początek stabilnej produkcji		TRES-345-6	Operator Pierwszy	Operator Pierwszy
00:10:08		Formalne potwierdzenie gotowości do realizacji zlecenia	wzrokowa ocena partii próbnej OK		TRES-345-6	Neuron Soft	Operator Pierwszy
00:07:39	8	zmiana stausu PRACA : Praca			TRES-345-6	Operator Pierwszy	Operator Pierwszy
00:06:46	<u>گ</u>	Operator przejmuje maszynę			TRES-345-6	Operator Pierwszy	Operator Pierwszy
00:03:30	8	zmiana stausu PRACA : Seria próbna [00:06:09]			TRES-345-6	Operator Pierwszy	Operator Drugi
wczoraj 23:58:38	8	zmiana stausu USTAWIANIE : Regulacja formy [00:06:52]			TRES-345-6	Operator Pierwszy	Operator Drugi
wczoraj 23:58:03		Nowe zlecenie			TRES-345-6	Operator Pierwszy	Operator Drugi
wczoraj 23:55:44		Koniec zlecenia			DDDDDDDKLON	Operator Pierwszy	Operator Drugi
aktualny status:	atualnystatus: PRACA:Praca Początek stabilnej produkcji czac od zdaronia 000003						
Od początk	O 0 prozaliku ziecemia: 00.13.30 0 0 prozaliku ziecemia: 00.13.30 0 0 prozaliku ziecemia: 00.15.30 0 0 prozaliku ziecemia: 10 produkti 136 produkti 10 produkti 10						

Operator może skorzystać z funkcji (przycisku) formalnego potwierdzenia zlecenia.

Może to być potwierdzenie że maszyna jest przygotowana należycie do realizacji zlecenia

Potwierdzenie generuje odpowiednie powiadomienie.

Możemy też w dowolnym momencie wygenerować punkt kontrolny zlecenia – podobnie jak potwierdzenie powoduje wygenerowanie powiadomienia. Tworząc punkt kontrolny korzystamy z faktu że do każdego powiadomienia dodawany jest mikro – raport zlecenia.



## Import zlecenia z pliku CSV

Podczas dodawania zleceń za pomocą menadżera zleceń możemy użyć importu ze specjalnie sformatowanego pliku csv.

Przyciskiem CSV Import otwieramy podgląd pliku a po wybraniu odpowiedniego wiersza dane w nim umieszczone zostaną wpisane do odpowiednich pól formularza nowego zlecenia.

Pamiętajmy jednak że używanie pliku CSV do przenoszenia danych pomiędzy systemami nie jest rozwiązaniem zbyt wygodnym. Idealnym rozwiązaniem jest integracja systemów na poziomie baz danych i wypełnianie tabeli zleceń oczekujących bezpośrednio w bazie danych np. za pośrednictwem sterownika OBDC

### Konfiguracja

Aby móc skorzystać z tej opcji trzeba ją uruchomić w konkretnej kopii programu klienckiego w ustawieniach i ustawić lokalizację pliku CSV

	Ustawienia programu	and a stage of the part of the part of	-
	Komunikacja, Personel Widoczne zakladki		
	obsluga pliku CSV	📝 załącz obsługę pliku CS\	V ze zleceniami
Ш		égigèles de pliku order equ	C:\projektyXE\GolemMES\csv\order.csv

W ustawieniach programu klienckiego załączamy obsługę pliku CSV oraz wpisujemy ścieżkę do pliku.

Założenie jest takie ze tylko jeden z programów klienckich, na komputerze osoby odpowiedzialnej za planowanie, będzie miał obsługą pliku aczkolwiek plik może zostać umieszczony na dysku sieciowym i może z niego korzystać więcej instancji programu.

#### Budowa pliku CSV

Plik musi mieć nazwę order.csv. Plik może zostać przygotowany np. w Excelu . W pliku muszą być następujące kolumny:

- 1) opis krótki opis dla importującego zlecenie
- 2) Produkt nazwa produktu
- 3) ProduktID numer id produktu ( opis kolumn 2 i 3 nižej )
- 4) Zlecenie nazwa zlecenia
- 5) ToolID numer ID narzędzia
- 6) Cel ilość zamówiona
- 7) Krotność ilość na cykl
- 8) OCC czas cyklu
- 9) Pakiet ilość w opakowaniu zbiorczym
- 10) Gram waga wyrobu
- 11) OP ilość operacji
- 12) OKR optymalna krotność
- 13) OCP optymalny czas przezbrajania w minutach
- 14) OCU optymalny czas ustawiania w minutach
- 15) SV numer maszyny (nadzorcy)
- 16) NRD numer detalu
- 17) NRC numer kodu

Kolumna opis (1) jest opisem dla osoby która importuje dane i nie jest używana w programie.

Kolumny produktu (2 i 3) działają tak: w kolumnie produkt ID (3) umieszczamy ID z kartoteki produktu lub wartość zero. Jeśli kolumna ma wartość 0 lub ID produktu nie zostanie odnalezione to nazwa produktu zostanie przypisana z kolumny (2) a zlecenie nie będzie miało powiązania z produktem. Jeśli program odnajdzie ID to nazwa produktu zostanie pobrana z kartoteki produktów.

Kolumna ToolID (5) powinna zawierać numer ID z kartoteki narzędzi o ile narzędzie jest używane w definicji zlecenia.

Kolumna SV (15) decyduje o kolorowaniu wierszy. Wartość 0 nie powoduje kolorowania. Ale jeśli wpiszemy numer maszyny (nadzorcy) to na zielono zostaną zaznaczone te wiersze które mają taki sam numer jak maszyna dla której dodajemy zlecenie a na czerwono jeśli jest inny numer.

W pierwszym wierszu pliku CSV umieszczamy nazwy kolumn. Treść nazwy kolumny nie ma znaczenia ale ma znaczenie ich kolejność bo to po kolejności dane w kolumnach są interpretowane. Kolumny z parametrami opcjonalnymi **są wymagane** choć mogą pozostać puste a te o wartości numerycznej muszą mieć przypisaną wartość 0

Przykładowa zawartość pliku :

Opis;Produkt;PID;Zlecenie;ToolID;Cel;KR;OCC;Pakiet;Gram;OP;OKR;OCP;OCU;SV;NRC;NRD test 1;Produkt?;33;zlecenie T1;5;10000;1;17.5;0;3.56;0;0;120;60;0;nr programu;nr detalu test 2;Produkt test 2;13;Zlecenie T2;0;5000;6;3.33;100;11.11;0;0;230;20;0;; test 3;Produkt test 3;0;zlecenie T3;234;0;1;5.67;0;0;0;0;0;0;0;22;;

Program stara się zdekodować wiele możliwych formatów CSV: separatorem kolumn może być średnik ale też tabulator, teksty mogą ale nie musza być w tabulatorach etc.